

Relevamiento Carteles No Viales

Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Repavimentación de la RP N° 4 Sección I: Empalme RP N°103 - L. N. Alem

| Latitute | Longitute | Cartel | Ubicación | Estado | Lado | Señalización | Leyenda | Prog. KM |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------|
| -27.4148379 | -55.5261081 | Cartel Municipal | Talud | Bueno | Izquierda | Vertical | Leandro N. Alem - Turistico | 0.1 |
| -27.4148511 | -55.5248023 | Cartel Inicio de Obra | Talud | Bueno | Derecha | Vertical | Bacheo de calzada en RP N°4 | 0.2 |
| -27.4202585 | -55.518798 | Cartel Inicio de Obra | Talud | Bueno | Derecha | Vertical | Limpieza, reparación de barandas y pintura de 10 puentes | 1 |
| -27.4850521 | -55.4708212 | Cartel Municipal | Talud | Bueno | Derecha | Vertical | Plaza Saludables IPS | 9.9 |
| -27.5629889 | -55.4087904 | Cartel Inicio de Obra | Talud | Bueno | Derecha | Vertical | Contrucción puente sobre Arroyo Martires Chico | 20.9 |
| -27.5668665 | -55.4008281 | Cartel Comercial | Talud | Bueno | Derecha | Vertical | Amaraka lodge | 21.8 |
| -27.5996141 | -55.3470258 | Cartel Comercial | Talud | Bueno | Izquierda | Vertical | Bacheo de calzada en RP N°4 | 28.7 |

Relevamiento Carteles No Viales

Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Repavimentacion de la RP N° 4 Sección I: Empalme RP N°103 - L. N. Alem

| Características | Material 2 | Ref. Imagen |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Ubicado a 6.5 mts de eje cinta asfaltica. | Madera | 005 |
| Ubicado a 6.5 mts de eje cinta asfaltica. | Madera - Metal | 007/008 |
| Ubicado a 6.5 mts de eje cinta asfaltica. | Madera - Metal | 010 |
| Ubicado a 6 mts de eje cinta asfaltica. | Metal | 035/036 |
| Ubicado a 8 mts de eje cinta asfaltica. | Metal | 064 |
| Con alumbrado público ubicado a 8 mts del eje cinta asfáltica. | Madera | 067 |
| Ubicado a 6.5 mts de eje cinta asfaltica. | Madera; Metal | 090 |