

Relevamiento de Accesos

Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Repavimentacion de la RP N° 4 Sección I: Empalme RP N°103 - L. N. Alem

Accesos									
Latitude	Longitudo	Lugar	Estado	Material	Lado	Señalización	Prog. KM	Características	Ref. Imagen
-27.4207279	-55.5185768	Establecimiento Productivo	Regular	Suelo	Derecha	Sin Señalizar	1.1	Posible establecimiento de forestación. Entrada con alcantarilla de hormigon	011/012
-27.43749069	-55.50648459	Establecimiento Productivo	Malo	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	3.4	Acceso establecimiento Alto Paraná y colectora, alcantarilla de hormigón en mal estado	013/014/015
-27.44504106	-55.50100949	Establecimiento Productivo	Malo	Tosca	Ambos Lados	Sin Señalizar	4.4	Acceso a establecimiento Alto Paraná	016/017
-27.45051424	-55.49575823	Establecimiento Productivo	Regular	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	5.2	Acceso peligroso proximo a finalización de lomada sin señalizar	018/019
-27.45258832	-55.49404813	Establecimiento Productivo	Regular	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	5.5	Acceso peligroso proximo a finalización de lomada sin señalizar	020
-27.45884621	-55.48827823	Establecimiento Productivo	Malo	Tosca	Izquierda	Sin Señalizar	6.4	Acceso con alcantarilla de hormigón	021/022
-27.47576821	-55.47761781	Establecimiento Productivo	Regular	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	8.6	Acceso a Aserradero Altmann, con alcantarillas de hormigón	023/024
-27.49859281	-55.46169758	Establecimiento Productivo	Regular	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	11.7	Acceso a posible Establecimiento Productivo	040/041
-27.49982032	-55.46084732	Lugar Turistico	Regular	Tosca	Izquierda	Vertical comercial	11.8	Acceso a Camping La Tararira	042/043
-27.51121486	-55.45291712	Lugar Turistico	Bueno	Ripio	Izquierda	Vertical comercial	13.4	Acceso a camping Don Alejandro. Carteles de señalización ambos lados y ubicados a 6 mts del eje cinta asfáltica	046/047/048
-27.51986218	-55.44937697	Camino Vecinal	Bueno	Ripio	Derecha	Vertical comercial	14.4	Acceso a camino vecinal. Cabañas La Paulita. Cartel de señaloización muy proximo a la banquina.	049/050
-27.5213083	-55.4487417	Escuela	Bueno	Ripio/Tosca	Derecha	Sin Señalizar	14.6	Acceso a Aula Satelite II Escuela N°61	
-27.52818807	-55.44400019	Localidad	Regular	Tosca	Derecha	Vertical	15.5	Acceso localidad de Andrade. Picada Galitziana	052/053
-27.53776264	-55.43720921	Localidad	Bueno	Tosca	Izquierda	Vertical Vial	16.8	Acceso a localidad de Almafuerte y entrada a establecimiento aserradero Markuat. Acceso peligroso proximo a finalización de lomada.	054
-27.5389139	-55.4367139	Picada	Regular	Tosca	Izquierda	Sin Señalizar	17	Acceso a Picada San Javier a Cerro Cora	
-27.5474833	-55.4290222	Picada	Regular	Tosca	Izquierda	Señalización vial de precaución escuela	18.4	Acceso Picada Acuña - A 300 m. Escuela N°61	

Relevamiento de Accesos

Estudio de Impacto Ambiental - Proyecto Repavimentacion de la RP N° 4 Sección I: Empalme RP N°103 - L. N. Alem

-27.5497833	-55.4266555	Picada	Regular	Tosca	Izquierda	Sin Señalizar	18.7	Acceso a Picada San Javier a Cerro Cora	
-27.55426679	-55.42209852	Localidad	Malo	Tosca	Izquierda	Vertical	19.3	Nuevo acceso a localidad de Almafuerde. A 500mts del acceso obra de construcción de alcantarillas en proceso.	058/059/060
-27.55957736	-55.41566108	Camino Vecinal	Bueno	Tosca	Izquierda	Sin Señalizar	20.1	Acceso a camino vecinal Nuestra Sra. de la Candelaria y conexión de ingreso a la localidad de Almafuerde. Acceso peligroso proximo a curva cerrada.	061/062/063
-27.56298894	-55.40879036	Picada - Lugar Turistico	Bueno	Tosca	Derecha	Vertical comercial	20.9	Acceso Picada Urquiza, balneario Camping La Familia y Estancia La Escondida.	065
-27.5662556	-55.4016555	Camino Vecinal	Regular	Tosca	Izquierdo	Sin Señalizar	21.7	Acceso a camino vecinal.	
-27.56686652	-55.4008281	Camino Vecinal - Lugar Turistico	Bueno	Tosca	Derecha	Vertical comercial	21.8	Acceso a Camino vecinal. Complejo turistico Amaraka Lodge	067
-27.56809009	-55.39831195	Camino Vecinal - Org. Publico	Bueno	Tosca	Derecha	Vertical	22.1	Acceso a camino vecinal. Guardia Infantería Policía de Misiones	069/070
-27.57770446	-55.37884448	Camino Vecinal - Establecimiento Productivo	Malo	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	24.5	Acceso a entrada aserradero y camino vecinal. Acceso peligroso proximo a finalización de lomada y árboles que dificultan la visibilidad a 7 mts del eje cinta asfáltica.	073/074/075
-27.58011833	-55.37387404	Camino Vecinal	Regular	Tosca	Izquierda	Sin Señalizar	25.1	Acceso a escuela N°206, cartel de chapa alejado del acceso y poco visible	076/077
-27.59100582	-55.35822357	Establecimiento Productivo	Regular	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	27.2	Acceso Cooperativa Tabacalera de Misiones. Acceso peligroso proximo a finalización de lomada y arboles que dificultan la visibilidad	083/084
-27.59174858	-55.35747764	Establecimiento Productivo	Bueno	Tosca	Izquierda	Vertical	27.3	Acceso a establecimiento privado con señalización de carteles a 50 y 100 mts de ambos lados con indicación de tránsito de camiones. Carteles ubicados a 6.5 mts del eje cinta asfáltica	083/085/086
-27.59682842	-55.35161591	Picada	Bueno	Tosca	Derecha	Sin Señalizar	28.1	Acceso a picada Chacabuco	087